

マルジン 2 月のカレンダー							<大寒ならではのトラブルに注意！>
日	月	火	水	木	金	土	寒波の影響で全国的に発生予報！！ ○燃料水混じり ○ワイヤー部の凍結で動かない！ ○プラグの不良 ○現場道路凍結で 車走行不能 ○高速道路等の通行止め
1	2	3	4	5	6	7	
8	9	10	11	12	13	14	
15	16	17	18	19	20	21	
22	23	24	25	26	27	28	

2026年2月第339回は～モノレール現場のご不満はございませんでしたか？～について

マルジンのモノレールをご利用いただく現場で 設置してレンタルさせていただき ご利用期間が終わられたと連絡をいただき→設置したモノレールの撤去が全て終了した時点で→お客様に作業終了のご連絡を差し上げます。その際に「検収書」にご記入いただき メールやFAXで返信をお願いしております。「現場のご不満・ご意見はございませんか？」の記入欄があるのですが 「いいえ」に○をいただく事が多いです。「いいえ」は 何事もなく安全に終了したということですので 大変ありがたいことです。そして、多くのお客様から この欄にコメントを書いていただくこともあり 嬉しいお言葉もたくさん頂戴しています。 2025年5-12月までの コメントを抜粋させていただきます。「2026年も また嬉しいコメントをいただけるよう頑張ろう！」と、気持ちを新たに現場に向かっている毎日です。

MUI450 318m 3か月

急斜面で材料の多い資機材運搬を行うことになりましたので今回の2人乗用で資材運搬も200あるのであれば多少お値段が高くなっても選択していく形になるかと思えます

M300 43m 0.5ヶ月

本現場において 急なお願いにもかかわらず 迅速に対応いただき誠にありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします

M300 60m 0.5ヶ月

道路沿いでやりにくい現場だったと思いますがありがとうございました

M600 84m 2カ月

民家に隣接しており下り走行時のバックファイアの音が気になったので次回改善できる方法があれば教えてください（まだ 宿題預かり中です）

M300 69m 0.5ヶ月

伐採不可の現地でしたがロープ等により仮固定をいただき無事現地完了できました

M300 96m 1ヶ月

お忙しい中 現場工程の最適時期に迅速な対応をいただきまして感謝申し上げます。

M300 114m 1ヶ月

災害関連で緊急なお願いに対応していただきありがとうございました

M300 615m 3カ所 3ヶ月

いつも丁寧なご対応ありがとうございます。ルート選定等でも助かっています。

M300 633m 4ヶ月

本機とも健全な状態を保っていただきありがとうございます

M300MUI-450 1483m 1ヶ月

モノレールの延長も長く現場状況も悪い中迅速な作業誠にありがとうございます

M300 1650m 1ヶ月

時間がない中 架設・撤去を作業して下さりありが

とうございました

M300 130m 3カ所 1ヶ月

需要が高いので人材確保して下見モノレール設置をもっとお願いしたいです

M300 169m 1ヶ月

猛暑の中安全かつ迅速な作業を実施いただき誠にありがとうございます。

M300 160m 1.5ヶ月

台車の破損でご迷惑をおかけしました。今後ともよろしく願います

M600 180m 10ヶ月

皆さんの対応が丁寧ですごくよかったです

M300 153m 1ヶ月

作業したボーリングオペレーターの使いやすい高さに施工いただき円滑に作業をすすめられました

M300 140m 1ヶ月

非常にやりにくい現場だったかと思いますが迅速に対応して頂きありがとうございます

M300 120m 2カ所 1ヶ月

交通規制の必要な現場でしたが、現場状況に応じて柔軟に対応いただいたことで調査を円滑に進めることができました

M300 595m 2カ月

険しい山中にモノレールを架設いただきありがとうございます

M300 135m 1ヶ月

HさんAさんに行程通り安全にバッチリ作業していただきありがとうございます

M300 84m .5ヶ月

今回も一切不具合なく無事故で現場が完了できました。誠にありがとうございました。HさんとTさんに来ていただきましたが、架設・撤去を円滑に遂行いただき、特に今回は建設工事の中の調査ということで 管理者が現場常駐する必要があったので、弊社の管理にかかる人件費や時間を抑えることができ非常に満足しております。来月の現場も安全によろしく願います。

M300 141m 2カ月

いつも節目の部分で連絡を入れてくださり 助かります

M300 99m 2カ月

別の現場で恐縮ですが 忙しい中モノレールの架設のみならず倒木伐採作業もしていただけるよう対応していただきありがとうございます

M300 111m 0.5ヶ月

いつも通り安全かつ迅速で他社に較べると非常に丁寧な作業でした

3t 53.4m 2カ月

早めに連絡をもらえるので工程調整がしやすかったです

M300 126m 1.5ヶ月

追加の架設を早急に対応いただき感謝しております 今後もモノレールが必要な際はよろしくお願い致します